

## 云浮市环保局环境监察分局:

2018年11月20日云浮市环境监测站对我司（云浮市亿业印花厂有限公司）三台锅炉排放尾气进行检测，2019年2月21日收到贵局通知，根据云浮市环境监测站《监测报告》（云）环境监测（2018）气字第11005号监测结果显示，我司在生产过程中燃气锅炉尾气排放的氮氧化物浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）规定限值。收到通知后我司非常重视，吸取教训，立即对锅炉设备及除尘系统进行全面改善。现将整改后书面向贵局汇报，并特此感谢贵局对我司工作的大力支持！我们会继续努力做好环保工作！

整改工作如下：

1. 本厂一直以来定期会聘请相关专业人士到来清理锅炉烟囱等设备，维护设备的正常运行以及废气合理排放；
2. 对原水煤浆水膜除尘喷淋设备进行清理，包括所有除尘喷头、水管、燃气管道、除尘塔，安排相关工作人员定期对水膜除尘喷淋设备进行巡查，保证设备24小时正常运行；
3. 原料改善方面，为了响应和配合国家环保要求，落实企业环保责任，我司现已向贵局申请使用管道天然气清洁能源，收到批复后，与中国燃气公司签订了燃气使用合同。
4. 针对锅炉尾气排放，我司决定加大对生产和环保的投入，现已获得环保局批准，拟将原有一座生物质成型燃料气化炉、一台4t/h锅炉、1台6t/h锅炉拆除、新建6t/h燃天然气锅炉一台，并将原400万大卡导热油炉拆除替换为新400万大卡导热油炉。设备更换有序进行中。




5. 整改之后，邀请东莞新创华科环保公司到我司监测最新的锅炉尾气排放查看整改效果，最终结果评价各项数据均及格，详细分析请看附件)。由此可见，整改效果显著。

下图是我司工作人员对原水煤浆水膜除尘喷淋设备清理图，保证除尘设备正常运行。



下图是经过几项改善工作后，邀请广东新创华科环保股份有限公司到我司监测整改后锅炉尾气，分析结果是否符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）规定限值。



经过对这次锅炉尾气排放的整改，我司对绿色生产、节能环保有了更深刻的认识。为了配合和支持环保工作，我司制定了以下运行管理制度：

1. 在锅炉设备维护上，一方面保持每月定期聘请第三方公司来我司检查和清洁设备；另一方面，安排锅炉房值班人员按规定进行设备日常巡视检查，做好台账记录，双管齐下，及时发现处理问题。主动接受市安全锅炉部门检查和检验，做到绿色产生，安全生产。

2. 落实企业责任，加强对员工的思想教育，定期对员工进行培训和学习，增强员工的安全意识和环保意识。

3. 做好锅炉房内的日常清洁工作，包括锅炉设备和除尘设备的清洁。每月定期安排工作人员检查和清洗除尘环保设备，确保环保设备的正常运作。

4. 加大环保设备投入，现已订购更优质的品牌锅炉替换现已锅炉，采用低氮燃烧机，氮氧化物排放可达  $\text{Nox} \leq 80\text{mg}$ 。

我司会一如既往的完善和配合环保工作，自查自纠工作和管理上的不足，争取使公司的环保工作越做越好。

感谢贵局领导对我司整改工作进行审查和监督！

云浮市亿业印花厂有限公司

2019年3月18日

